

Harzaustritte bei Nadelhölzern

Harzgallen sind mit Harz gefüllte krankhafte Hohlräume im Holz und gelten als Holzfehler.

Unabhängig von der Oberflächenbehandlung ist bei der Verwendung harzreicher Holzarten, wie z.B. Fichte, Lärche, Kiefer, Harzaustritt nicht zu vermeiden.

Besonders bei Erwärmung durch Sonneneinstrahlung kann der Harzaustritt beschleunigt werden.

Es handelt sich hierbei nicht um einen Mangel, sondern um eine Materialeigenschaft.

Ein Mangel in ausgeführten Parkettarbeiten kann daraus nicht abgeleitet werden.

Vergl.: „Schadensfreies Bauen“ Andreas O. Rapp, Bernhard Sudhoff, Fraunhofer Verlag
sowie „Fachbuch für Parkett und Bodenleger“ SN-Verlag

